


# LK-1900S



:

( 3200 / ),

51

).

- 30 ( ) 40 ( ).

X Y.



## LK1900S

:





J  
/ ,  
J  
1 50. 1 25  
,  
25  
J  
- USB  
USB-



( ) ,

LED .6  
5 -  
/

17

№	Схема стежка	Число стежков	Размер шитья (мм)		№(№ 2) Номер прямой
			Продольная	Крестообразная	
Закрепка крупных петель	1	42	2,0	16	1
	2				2
					3
	*3	2,5	16	1	
				4	
	*4	3,0	24	6	
				7	
	5	28	2,0	10	1
					2
					3
*6	2,5	16	16	1	
				4	
7	36	2,0	10	1	
				2	
				3	
*8	2,5	16	16	1	
				4	
*9	56	3,0	24	6	
				7	
*10	64	3,0	24	6	
				7	
Закрепка мелких петель	11	21	2,5	6	8
	12	28	2,5	6	
	13	36	2,5	6	
Закрепка петель трикотажных изделий	14	14	2,0	8	5
	15	21	2,0	8	
	16	28	2,0	8	

№	Схема стежка	Число стежков	Размер шитья (мм)		№(№ 2) Номер прямой
			Продольная	Крестообразная	
Прямая закрепка	17	21	0	10	1
	18				2
					3
	19	28	0	10	1
					2
	20	36	0	25	6
					7
21	41	0	25	6	
				7	
22	44	0	35	(№ 3)	
Прямая закрепка	23	28	20	4,0	9
	24				10
	25	36	20	4,0	9
					10
26	42	20	4,0	9	
				10	
Продольная прямолнейная закрепка	27	18	20	0	11
	28				
	29	21	10	0	
30	28	20	0		

1. 100%
2. “ ” ( )
3. 22
4. \*

	№	Схема стежка	Число стежков	Размер шитья (мм)		Предостережение? Номер пришивки		№	Схема стежка	Число стежков	Размер шитья (мм)		Предостережение? Номер пришивки
				Продольная	Крестообразная						Продольная	Крестообразная	
Закрытие петель в форме полуэллипса	31		52	7	10	13	Продольная закретка	41		29	20	2.5	12
	32		63	7	12	13		42		39	25	2.5	12
	33		24	6	10	13		43		45	25	2.5	12
	34		31	6	12	13		44		58	25	2.5	12
	35		48	10	7	14		45		75	30	2.5	12
	36		48	10	7	14		46		42	30	2.5	12
Закрытие мелких петель	37		90	3	24	6 7	Лучевая закретка петель	47		91	Ф8	15	
Закрытие петель трикотажными изделиями	38		28	2	8	5		48		99			
Закрытие круглых петель	39		28	Ф12	16	15	49		148				
	40		48				50		164				

	6	7	8	9	10	11
Прижимная лапка механизма рабочего зажима	13548151(ножного)		13542451(ножного)	13571955(ножного)		13561360(ножного)
Пластина продвижения	13548003 (С шишкой)	13554803 (С шишкой)	14116602 (С шишкой)	14116503 (Без шишки)	14116909 (Без шишки)	14116701 (Без шишки)
Спецификации шитья	S	H	S	F	F	F
* Предохранитель для пальцев	13548300		13533104	13573407		
Замечания	Дополнительно	Стандартная принадлежность для головки машины типа H (для тяжелых материалов).	Дополнительно	Дополнительно		Дополнительно

	12	13	14	15	16
Прижимная лапка механизма рабочего зажима	14137509 (справа) 14137608 (слева)	40021871 (справа) 40021872 (слева)	40021874 (справа) 40021875 (слева)	40021877 (справа) 40021878 (слева)	40021880 (справа) 40021881 (слева)
Пластина продвижения	14137707 (Без шишки)	40021873 (С шишкой)	40021876 (С шишкой)	40021879 (С шишкой)	40021882 (С шишкой)
Спецификации шитья	F	S	S	S	S
* Предохранитель для пальцев	14135305	13533104			
Замечания	Дополнительно	Дополнительно	Дополнительно	Дополнительно	Дополнительно

\* При замене лапки рабочего зажима установите предохранитель для пальцев, соответствующий для каждой лапки рабочего зажима.

:

	LK-1900S-SS	LK-1900S-HS
	3200 - ;	:2700 /
	30 ( ) X 40 ( )	
	0,1 -10 ( -0,1 )	
	41,2	
	13 ;	
	17 ( )	
		( )
	DPx5 (#14)	DPx17(#21)
	20 000	
	50	
	200	
/	20-200%( -1%).	/
		/
	( )	
	( / )	
	Juki New Defrix Oil No.2 ( ISO VG32)	
		( )
	200-240 /370 -	
	( )-42 ,	
	5,1	